

L.dz. _____/2017

Polkowice, 31.08.2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zadania pn.: „Wymiana złoza filtracyjnego w filtrze Dn2400 nr 5, sprawdzenie/wymiana uszkodzonych dysz dennych w filtrze nr 5, uzupełnienie złoza w 4 filtrach (nr1, nr2, nr3, nr4) w obiekcie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.” Zamawiający tj. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, informuje:

1. Na którym poziomie jest pomieszczenie z filtrami?
- Pomieszczenie z filtrami znajduje się na poziomie -1.
2. Czy jest możliwość podjechania pod filtry paleciakiem z nowym złoziem bez użycia dźwigu lub znoszenia po schodach?
- Należy skorzystać z windy jak również ze schodów.
3. Jeżeli są schody to ile jest stopni do pomieszczenia z filtrami?
- Do pomieszczenia z filtrami prowadzą schody (6 stopni).
4. Czy jest właz rewizyjny w filtrze od dołu?
- W filtrze jest dolny właz.
5. Jaka jest nazwa filtrów lub nazwa i nr katalogowy dysz do wymiany?
- Nie posiadamy dokumentacji, na filtrze znajduje się opis: VSU0204.
6. Ile lat mają filtry i kiedy ostatnio wymieniano złoże i dysze?
- Filtry zostały zamontowane w 1998 r., złoże w filtrze było wymieniane w 2014 r., dysze nie były wymieniane.
7. Jakie są średnice pozostałych filtrów do których należy dosypać hydroantracyt?
- Średnice pozostałych filtrów do których należy dosypać hydroantracyt – 2400 mm
8. Czy jest dostęp do włazów rewizyjnych czy należy rozkręcać jakieś rurociągi?
- Jest dostęp do włazów rewizyjnych, bez rozkręcania rurociągów.
9. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich instalacji tzn. technologii basenowej czy wszystkich w budynku i pod jakim kątem?
- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji technologii basenowej.

PREZES ZARZĄDU
Jan Wawrzyniak
Jan Wawrzyniak